



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE 00185 Roma, Via Magenta n.13 Tel. 06/4456789 Fax 06/44104333
Sito internet: www.sindacatoorsa.it e-mail: sg.orsaferrrovie@sindacatoorsa.it

RISPOSTE CONCRETE SULLA SICUREZZA

Un altro grave inconveniente ha coinvolto il convoglio ETR 485 n° 41 nell'effettuazione del treno 9302, tra Orte e Orvieto, lo scorso 15 febbraio.

Trattasi dell'ennesimo guasto, che ha interessato parti meccaniche del motore al pari di quelli già verificatisi nel mese di dicembre 2007 e gennaio 2008.

La questione, di evidente importanza e gravità, è stata già affrontata nel corso degli incontri svoltisi con Trenitalia, ma ancora, purtroppo non ci è dato cogliere esiti concretamente volti ad eliminare i rilevanti problemi che riguardano le basi della sicurezza del trasporto ferroviario.

Avevamo espresso la necessità di attuare iniziative cautelative, ma le nostre esortazioni sono rimaste lettera morta.

Nell'ultimo incontro, poi, Trenitalia ha dichiarato di aver individuato le cause dei guasti e di aver intrapreso le necessarie iniziative correttive, ma gli effetti non sembrano volgere nella medesima direzione.

L'inconveniente da ultimo verificatosi ripropone in termini di allarme il persistente problema, in tutta la sua impellente gravità, e rende indispensabili adeguate iniziative nell'attesa che Trenitalia adotti altrettanto idonee ed efficaci contromisure .

Per questo riteniamo necessario ed urgente che il p.d.m. riduca la velocità a 140 km/h nella condotta dei convogli formati da ETR 460/470/480/485.

Invitiamo pertanto i macchinisti impegnati nella condotta di ETR 460/470/480/485 a non superare la velocità di 140 km/h al fine di ridurre al minimo i rischi conseguenti alle anomalie più volte occorse.

Roma, 18 febbraio 2008

La Segreteria Generale